



## DIESEL CENTRE

Rīga, Ganību dambis 30D

Mob: +371 26620515

Mob: +371 26604220

Fakss: +371 67698868

E-mail: [service@dizeluserviss.lv](mailto:service@dizeluserviss.lv)

[www.dizeluserviss.lv](http://www.dizeluserviss.lv)

-Vieglo automašīnu degvielas sistēmu  
remonts un diagnostika

-Kravas automašīnu degvielas sistēmas  
remonts un diagnostika

-Traktoru, lauksaimniecības un speciālās tehnikas  
degvielas sistēmas remonts un diagnostika

INJECTOR NUMBER BOSCH	PRICE standarts	PRICE discount 1	PRICE discount 2	USING, OE NUMBER	KODE
0 445 120 002	234,00	216,00	198,00	CITRONE FIAT IVECO RENAULT 198083 500384284 5001849912	CR
0 445 120 003	234,00	216,00	198,00	RENAULT 5010412093	CR
0 445 120 004	234,00	216,00	198,00	RENAULT 5010412093	CR
0 445 120 006	234,00	216,00	198,00	mitsubishi ME355278	CR
0 445 120 007	234,00	216,00	198,00	CASE CUMMINS DAF 2830957 4897271 1407306 4896444	CR
0 445 120 008	234,00	216,00	198,00	GMC ISUZU 97208074 2-90000-913-0	CR
0 445 120 009	234,00	216,00	198,00	IVECO RENAULT 503140728 5010477370	CR
0 445 120 010	234,00	216,00	198,00	IVECO RENAULT 503135258 5015509540	CR
0 445 120 011	234,00	216,00	198,00	FIAT IVECO 504066141 5015509540	CR
0 445 120 012	234,00	216,00	198,00	RENAULT 5010450532	CR
0 445 120 013	234,00	216,00	198,00	RENAULT 5010450532	CR
0 445 120 014	234,00	216,00	198,00	IVECO RENAULT 503135269 5010477499	CR
0 445 120 015	234,00	216,00	198,00	IVECO RENAULT 503135269 5010477499	CR

<b>0 445 120 016</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	RENAULT 5010450533	CR
<b>0 445 120 017</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	RENAULT 5010450433 5010450533	CR
<b>0 445 120 018</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 3949619	CR
<b>0 445 120 019</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	IVECO RENAULT 503135250 5010477874	CR
<b>0 445 120 020</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	IVECO RENAULT 503135250 501550956	CR
<b>0 445 120 021</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	ISUZU 8-97304-981-0	CR
<b>0 445 120 022</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006014	CR
<b>0 445 120 024</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006016 51101006027	CR
<b>0 445 120 025</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	FORD 2C2469F593AA 2C2469F596AA	CR
<b>0 445 120 026</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006024 51101006044	CR
<b>0 445 120 027</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	GMC ISUZU 97303657 897303657C	CR
<b>0 445 120 028</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	IVECO 504055805 0000504055805	CR
<b>0 445 120 029</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 3965721 3973060 4939061	CR
<b>0 445 120 030</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006035 51101006048	CR
<b>0 445 120 031</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006026	CR
<b>0 445 120 032</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 3964273 3968158	CR
<b>0 445 120 033</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	VOLVO 3583618 3803634	CR
<b>0 445 120 034</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	VOLVO 3803634	CR
<b>0 445 120 035</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 3965720 3973059	CR
<b>0 445 120 036</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	IVECO 504086469 504047895	CR
<b>0 445 120 037</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 3965750	CR
<b>0 445 120 038</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 3965749	CR
<b>0 445 120 040</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	DAEWOO 65.10401-7001 107755-0350	CR
<b>0 445 120 041</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	DAEWOO 65.10401-7002 107755-0400	CR
<b>0 445 120 042</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	GMC ISUZU 97361355 8-97361-355-6	CR
<b>0 445 120 043</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MWM-DIESEL 961204640014 VW 2R0130201B	CR

<b>0 445 120 044</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006049	CR
<b>0 445 120 045</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006050 51101006066	CR
<b>0 445 120 046</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 3968546 3968846	CR
<b>0 445 120 047</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	mitsubishi ME192736	CR
<b>0 445 120 048</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	mitsubishi ME222914	CR
<b>0 445 120 049</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	mitsubishi ME223002	CR
<b>0 445 120 050</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 3999834 3999832 3970985	CR
<b>0 445 120 051</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	VOLVO 3587680 3803908	CR
<b>0 445 120 052</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	VOLVO 3803908	CR
<b>0 445 120 053</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006047	CR
<b>0 445 120 054</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CASE IVECO 2855491 504091504	CR
<b>0 445 120 055</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006051	CR
<b>0 445 120 056</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006056	CR
<b>0 445 120 057</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CASE IVECO NEW HOLLAND 2854608 504091505 2854608	CR
<b>0 445 120 058</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	mitsubishi ME355793	CR
<b>0 445 120 059</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 3976372 4945969 3976372	CR
<b>0 445 120 060</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS DAF 3977080 1703934	CR
<b>0 445 120 061</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006064 51101006126	CR
<b>0 445 120 062</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	SISU 837069214	CR
<b>0 445 120 063</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	SISU 837069215	CR
<b>0 445 120 064</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	KHD VOLVO 4902255 4902825 21006085	CR
<b>0 445 120 065</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	KHD 04290988	CR
<b>0 445 120 066</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	KHD 4289311 20798114	CR
<b>0 445 120 067</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	KHD VOLVO 04290987 20798683	CR
<b>0 445 120 068</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006058	CR
<b>0 445 120 069</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 3976646 4930440	CR

<b>0 445 120 070</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 3976631 4930485	CR
<b>0 445 120 071</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 3999832 4940096 3970987	CR
<b>0 445 120 072</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	mitsubishi ME225416	CR
<b>0 445 120 073</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	mitsubishi ME194299	CR
<b>0 445 120 074</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	KHD VOLVO 4902525 21006084	CR
<b>0 445 120 075</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CASE IVECO 2855135 2855135	CR
<b>0 445 120 076</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	ZEXEL 107755-0360	CR
<b>0 445 120 077</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MWM DIESEL VW 961204640024 252130200	CR
<b>0 445 120 078</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WUXI SIDA DIESEL 1112010630	CR
<b>0 445 120 079</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CASE IVECO 504117273 504093216	CR
<b>0 445 120 080</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	ZEXEL 107755-028	CR
<b>0 445 120 081</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	FAW 1112010B470-0000	CR
<b>0 445 120 082</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	GMS ISUZU 98002368 8-98002-384-4	CR
<b>0 445 120 083</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	YUCHAI G2100-1112100-A38	CR
<b>0 445 120 084</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	DONGFENG 5010477874	CR
<b>0 445 120 085</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	DONGFENG 5010477370	CR
<b>0 445 120 086</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WDEW 612630090001	CR
<b>0 445 120 087</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WDEW 612630090008	CR
<b>0 445 120 088</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 089</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MWM 961204640034 VW 2T2130201	CR
<b>0 445 120 090</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	mitsubishi ME225190	CR
<b>0 445 120 091</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	mitsubishi ME193983	CR
<b>0 445 120 092</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CASE FIAT IVECO 504194432	CR
<b>0 445 120 093</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 094</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 4935675 FORD BGGX9W526AA	CR
<b>0 445 120 095</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR

<b>0 445 120 096</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	VOLVO 3919193	CR
<b>0 445 120 097</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 4934411	CR
<b>0 445 120 098</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006065	CR
<b>0 445 120 099</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006070	CR
<b>0 445 120 100</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006079	CR
<b>0 445 120 101</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	ASHOK X7478400	CR
<b>0 445 120 102</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 103</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 4937700	CR
<b>0 445 120 104</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MB 4720700087	CR
<b>0 445 120 105</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006063	CR
<b>0 445 120 106</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	DONGFENG D5010222526	CR
<b>0 445 120 107</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WEICHAI 1303504	CR
<b>0 445 120 108</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	VOLVO 3887696	CR
<b>0 445 120 109</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	mitsubishi ME357728	CR
<b>0 445 120 110</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	YUCHAI J5600-1112100-A38	CR
<b>0 445 120 111</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 112</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CASE CUMMINS 87581565 4940439	CR
<b>0 445 120 113</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 4940589	CR
<b>0 445 120 114</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS DODGE 4940051 5135790AD	CR
<b>0 445 120 115</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CASE 87538123 CUMMINS 4940171	CR
<b>0 445 120 116</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	FORD 6C469F593A1	CR
<b>0 445 120 117</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 118</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 119</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 120</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 4945807 BG7X9K546AA	CR
<b>0 445 120 121</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 4940640	CR

<b>0 445 120 122</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 4942359	CR
<b>0 445 120 123</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 4937065	CR
<b>0 445 120 124</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WUXI CRIN26DL2	CR
<b>0 445 120 125</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 4940170	CR
<b>0 445 120 126</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	KOBELCO MITSUBISHI 0986AM0065 32G6100010	CR
<b>0 445 120 127</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WEICHAI 612630090012	CR
<b>0 445 120 128</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	LIEBHERR 10117168	CR
<b>0 445 120 129</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WEICHAI 612600080971	CR
<b>0 445 120 130</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WDEW 612600080618	CR
<b>0 445 120 131</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 5110100609 51101006114	CR
<b>0 445 120 132</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 4945381	CR
<b>0 445 120 133</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 4945463 4993482	CR
<b>0 445 120 134</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 135</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	FORD 6C469F593BA 6C469F593BB	CR
<b>0 445 120 136</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	RVI 7421006086 7485001663	CR
<b>0 445 120 137</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	RVI 7421006086 7421006085	CR
<b>0 445 120 138</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	RVI 7421006073 7485001662	CR
<b>0 445 120 139</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	RVI 7421006084	CR
<b>0 445 120 140</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS VW 4945316 2T2198133	CR
<b>0 445 120 141</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 142</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	YAMZ 65011112010	CR
<b>0 445 120 143</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 144</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CASE CUMMINS 87708024 4944476	CR
<b>0 445 120 145</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 146</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 147</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006085	CR

<b>0 445 120 148</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006086	CR
<b>0 445 120 149</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WEICHAI 612600080611	CR
<b>0 445 120 150</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WEICHAI 13024966	CR
<b>0 445 120 151</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 4981128	CR
<b>0 445 120 152</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 4981126	CR
<b>0 445 120 153</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	KAMAZ 201149061	CR
<b>0 445 120 154</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAZ 51101006102	CR
<b>0 445 120 155</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006107	CR
<b>0 445 120 156</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	YUICHAI L4700-1112100-A38	CR
<b>0 445 120 157</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	FIAT IVECO 504255185	CR
<b>0 445 120 158</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 159</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 4988301	CR
<b>0 445 120 160</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	YUICHAI M60001112100A38	CR
<b>0 445 120 161</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS FORD 4988835 BH1X9K546CA	CR
<b>0 445 120 162</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006083 VW 07W130205	CR
<b>0 445 120 163</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	YUICHAI G5A100 1112100A38	CR
<b>0 445 120 164</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	YUICHAI A60001112100A38	CR
<b>0 445 120 165</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	YUICHAI J0100-1112100-A38	CR
<b>0 445 120 166</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WEICHAI 612640090001	CR
<b>0 445 120 167</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 168</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	FORD 6C46 9F593AB	CR
<b>0 445 120 169</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WEICHAI 612600080924	CR
<b>0 445 120 170</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WEICHAI 612600080618	CR
<b>0 445 120 173</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	VOLVO 21188520	CR
<b>0 445 120 174</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	VOLVO 21188520	CR
<b>0 445 120 175</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	VOLVO 21188517	CR

<b>0 445 120 176</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 177</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 5254261	CR
<b>0 445 120 178</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 179</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 180</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	IH 62.10100-6122	CR
<b>0 445 120 181</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 5254266 4993514	CR
<b>0 445 120 182</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 183</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 184</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 4981077	CR
<b>0 445 120 185</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 4981076	CR
<b>0 445 120 186</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN VW 51101006115 07W130205A	CR
<b>0 445 120 187</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 4983514 5256034	CR
<b>0 445 120 188</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 4994928	CR
<b>0 445 120 191</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WEICHAI 13034027	CR
<b>0 445 120 192</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	FOTON T73302149	CR
<b>0 445 120 193</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 5253220	CR
<b>0 445 120 194</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MB A4710700187	CR
<b>0 445 120 195</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MB A4710700287	CR
<b>0 445 120 196</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	LIEBHERR 10490018	CR
<b>0 445 120 197</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006123	CR
<b>0 445 120 199</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 4994541	CR
<b>0 445 120 200</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WEICHAI 612600080972	CR
<b>0 445 120 201</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006128	CR
<b>0 445 120 202</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006121	CR
<b>0 445 120 203</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006090	CR
<b>0 445 120 204</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 5253221	CR



<b>0 445 120 207</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MB A4720700087 A4720700587 A4720700787	CR
<b>0 445 120 208</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 5254688	CR
<b>0 445 120 209</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 5254682	CR
<b>0 445 120 210</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 5254686	CR
<b>0 445 120 211</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 5254684	CR
<b>0 445 120 212</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS FORD 5255184 BG9X9K526BA 2R0198133	CR
<b>0 445 120 213</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WEICHAI 612600080611	CR
<b>0 445 120 214</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WEICHAI 612600080924	CR
<b>0 445 120 215</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 216</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 217</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006126	CR
<b>0 445 120 218</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006125	CR
<b>0 445 120 219</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 21101006127	CR
<b>0 445 120 220</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006124	CR
<b>0 445 120 221</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WEICHAI 612600080971	CR
<b>0 445 120 222</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WEICHAI 612600080964	CR
<b>0 445 120 223</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WEICHAI 612600080972	CR
<b>0 445 120 224</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WEICHAI 612600080618	CR
<b>0 445 120 225</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	YUCHAI 61000-1112100-A38	CR
<b>0 445 120 226</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	YUCHAI GA100-1112100-A38	CR
<b>0 445 120 227</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WEICHAI 612600080977	CR
<b>0 445 120 228</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WEICHAI 612600080978	CR
<b>0 445 120 229</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MTU X57507500024	CR
<b>0 445 120 231</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 5263262	CR
<b>0 445 120 232</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 233</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR

<b>0 445 120 234</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	KHD 4504488 04503240	CR
<b>0 445 120 235</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	SISU 837073713	CR
<b>0 445 120 236</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CASE 84346812 5263308	CR
<b>0 445 120 237</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CASE 84347519 5263310	CR
<b>0 445 120 238</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 5263316 5135790AD	CR
<b>0 445 120 239</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 5263312	CR
<b>0 445 120 240</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CASE 87538123 CUMMINS 5263306	CR
<b>0 445 120 241</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 5263304	CR
<b>0 445 120 242</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	DONGFENG 11112BF011-010	CR
<b>0 445 120 243</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	HINO 23670E0490	CR
<b>0 445 120 244</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WEICHAI 13024966	CR
<b>0 445 120 245</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 246</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	KHD 4504664 04504664 MAGIRUS 04504664	CR
<b>0 445 120 247</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	FAW 1112010-640-0000	CR
<b>0 445 120 250</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 5263321	CR
<b>0 445 120 251</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 5263314	CR
<b>0 445 125220</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 5263315	CR
<b>0 445 120253</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 5263313	CR
<b>0 445 120 254</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 5263317	CR
<b>0 445 120 255</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 5263318	CR
<b>0 445 120 256</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 5263319	CR
<b>0 445 120 257</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 5263230 FORD BH1 X9K526BA 2Z0130201	CR
<b>0 445 120 258</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 259</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 260</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WEICHAI 13034028	CR
<b>0 445 120 261</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WEICHAI 610800080073	CR

<b>0 445 120 262</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	FAW 1112010-68F-0000	CR
<b>0 445 120 263</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	FAW 2S1112010-L20-0000	CR
<b>0 445 120 264</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	FOTON T832360008	CR
<b>0 445 120 265</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WEICHAI 612630090028	CR
<b>0 445 120 266</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WEICHAI 612640090001	CR
<b>0 445 120 267</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 5269194 89550E0072	CR
<b>0 445 120 268</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 269</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	IVECO 8052934	CR
<b>0 445 120 270</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MB A4710700487	CR
<b>0 445 120 271</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MB A4710700487	CR
<b>0 445 120 272</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CASE CUMMINS KOMATSU 87581565 5263305	CR
<b>0 445 120 273</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 5263307	CR
<b>0 445 120 274</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006138	CR
<b>0 445 120 275</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006139	CR
<b>0 445 120 276</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006140	CR
<b>0 445 120 277</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	FAW 1112010-M10-0000	CR
<b>0 445 120 278</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 279</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	FIAT IVECO 80530150	CR
<b>0 445 120 281</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006141	CR
<b>0 445 120 282</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	FIAT IVECO 5043879290	CR
<b>0 445 120 283</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 284</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 285</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 286</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 287</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MB A4710700587	CR
<b>0 445 120 288</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MB A4710700587	CR

<b>0 445 120 289</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 290</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	YUCHAI L4700-1112100A-A38	CR
<b>0 445 120 291</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	YUCHAI J0100-1112100A-A38	CR
<b>0 445 120 292</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	YUCHAI J6A00-1112100-A38	CR
<b>0 445 120 293</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	YUCHAI A6A00-1112100-A38	CR
<b>0 445 120 294</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	YUCHAI K6000-1112100A-A38	CR
<b>0 445 120 295</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	DOOSAN 400903-00036	CR
<b>0 445 120 296</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 297</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS VW 5264272 2P0130201A	CR
<b>0 445 120 298</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MB 4700700087	CR
<b>0 445 120 299</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MB 4700800087	CR
<b>0 445 120 300</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MB 4730700287	CR
<b>0 445 120 301</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MB 4730700287	CR
<b>0 445 120 302</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MB 4720701287	CR
<b>0 445 120 303</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MB 4720701287	CR
<b>0 445 120 304</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 5272937 5283275	CR
<b>0 445 120 305</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS KOMATSU 5268436 5286436	CR
<b>0 445 120 307</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 308</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 309</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 310</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	DONGFENG D5010222526	CR
<b>0 445 120 311</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006155	CR
<b>0 445 120 312</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006155	CR
<b>0 445 120 313</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006154	CR
<b>0 445 120 314</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 315</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006148	CR

<b>0 445 120 316</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006147	CR
<b>0 445 120 317</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 318</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	YUCHAI K2100-1112100-A38	CR
<b>0 445 120 319</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 320</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 321</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CNHTC 200V10100-6126	CR
<b>0 445 120 323</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 324</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	FAW 1112010-440-0000	CR
<b>0 445 120 325</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 326</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	AUDI 2R0130201B	CR
<b>0 445 120 327</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	VOLVO 21811221	CR
<b>0 445 120 328</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS KOMATSU 5273750 5273750	CR
<b>0 445 120 329</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	VOLVO 21587332	CR
<b>0 445 120 330</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 331</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 332</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 5262128	CR
<b>0 445 120 333</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	YUCHAI M6000-1112100A-A38	CR
<b>0 445 120 334</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 335</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 336</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 5289380	CR
<b>0 445 120 339</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	-----	CR
<b>0 445 120 340</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	AGCO 837069405	CR
<b>0 445 120 341</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	MAN 51101006169	CR
<b>0 445 120 342</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	CUMMINS 4994925 DODGE 68210105-AA	CR
<b>0 445 120 343</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WEICHAI 612640080031	CR
<b>0 445 120 344</b>	<b>234,00</b>	<b>216,00</b>	<b>198,00</b>	WEICHAI 612640080022	CR

0 445 120 345	234,00	216,00	198,00	-----	CR
0 445 120 346	234,00	216,00	198,00	IVECO 5801496001	CR
0 445 120 347	234,00	216,00	198,00	-----	CR
0 445 120 348	234,00	216,00	198,00	PERKINS T410631	CR
0 445 120 353	234,00	216,00	198,00	MAN 51101006181	CR
0 445 120 354	234,00	216,00	198,00	MAN 51101006180	CR
0 445 120 356	234,00	216,00	198,00	CUMMINS 5303101	CR

**Dotais cēnu piedāvājums attiecas tikai remontam kurš tiek veikts ievērojot visus rūpnīcas prasības.**

**Данное ценовое предложение относится к ремонту который производится соблюдая все заводские требования.**

**This quotation refers to the repair which is made in compliance with all requirements of the factory.**

**Jā agregatam demontāžas vai eksplūatacījas laikā rodas mehāniskie bojājumi (korpusu, magnētu vai citu daļu), cena uz remontu var mainīties atkarība no bojājumiem.**

**Если у агрегата во время демонтажа либо во время эксплуатации появляются механические повреждения (корпуса, магнита либо других деталей), цена на ремонт может измениться в зависимости от повреждений.**

**If the unit during the removal or during operation there are mechanical damage (housing, magnet or other details), the price of the repair can vary depending on the damage.**

**SIA "SNE SERVISS"**

**+371 26620515; +371 26604220 [info@dizeluserviss.lv](mailto:info@dizeluserviss.lv)**

**LV 40003643295**

**Ganību dambis 30D, Rīga, LV-1005 Latvija**

**A/S SWEDBANK HABALV22 LV14HABA0551033291717**