



DIESEL CENTRE

Rīga, Ganību dambis 30D

Mob: +371 26620515

Mob: +371 26604220

Fakss: +371 67698868

E-mail: service@dizeluserviss.lv

www.dizeluserviss.lv

-Vieglo automašīnu degvielas sistēmu
remonts un diagnostika

-Kravas automašīnu degvielas sistēmas
remonts un diagnostika

-Traktoru, lauksaimniecības un speciālās tehnikas
degvielas sistēmas remonts un diagnostika

INJECTOR NUMBER BOSCH	PRICE standarts	PRICE discount 1	PRICE discount 2	USING, OE NUMBER	KODE
0 445 110 001	170,50	152,50	142,50	-----	CR
0 445 110 002	170,50	152,50	142,50	FIAT 464302102 46472233 46462971 95400103	CR
0 445 110 003	170,50	152,50	142,50	MB 6110700087	CR
0 445 110 004	170,50	152,50	142,50	MB 6110700087 6680700187	CR
0 445 110 005	170,50	152,50	142,50	MB 6680700187	CR
0 445 110 006	170,50	152,50	142,50	MB 6680700187	CR
0 445 110 007	170,50	152,50	142,50	BMW XXXX2247365	CR
0 445 110 008	170,50	152,50	142,50	CITROEN PEUGEOT 198071	CR
0 445 110 009	170,50	152,50	142,50	MB 6110700487	CR
0 445 110 010	170,50	152,50	142,50	MB 640700487	CR
0 445 110 011	170,50	152,50	142,50	MB 6110700587	CR
0 445 110 012	170,50	152,50	142,50	MB 6110700587	CR
0 445 110 013	170,50	152,50	142,50	BMW XXXX2247866	CR

0 445 110 014	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6680700287 6680700687	CR
0 445 110 015	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6680700287 6680700687	CR
0 445 110 016	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW XXXX2248880	CR
0 445 110 017	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VW 057130276A	CR
0 445 110 018	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VW 057130276A	CR
0 445 110 019	170,50	152,50	<i>142,50</i>	FIAT 55189276 46547897	CR
0 445 110 020	170,50	152,50	<i>142,50</i>	FIAT LANCIA CITROEN 96255425 198066 9625542580	CR
0 445 110 021	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 022	170,50	152,50	<i>142,50</i>	OPEL RENAULT 93183595 7700107165 8200212715	CR
0 445 110 023	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6600700187 0001587V002	CR
0 445 110 024	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6600700187 0001587V001	CR
0 445 110 025	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6110700687	CR
0 445 110 028	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW 13537785438 13532354000	CR
0 445 110 029	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW 13537785437 13532354093	CR
0 445 110 030	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW 13532354045 MKG100270	CR
0 445 110 031	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW 1353118 XXX7785205	CR
0 445 110 032	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CHRYSLER 04781222A	CR
0 445 110 033	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CHRYSLER 04781222A	CR
0 445 110 034	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6130700187	CR
0 445 110 035	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6130700187	CR
0 445 110 036	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CITROEN PEUGEOT 96828404 9638444780 1980H4	CR
0 445 110 037	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW XXX7785265	CR
0 445 110 038	170,50	152,50	<i>142,50</i>	RENAULT 8200010074	CR
0 445 110 039	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW XXXX7785571	CR
0 445 110 040	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW XXXX7785572	CR
0 445 110 041	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW XXXX7785585	CR

0 445 110 042	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CITROEN VW 96376359 057130276B	CR
0 445 110 043	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VW 057130276B	CR
0 445 110 044	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CITROEN SUZUKI FIAT 96375360 198071 15310-67G12	CR
0 445 110 045	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6280700187	CR
0 445 110 046	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6280700187	CR
0 445 110 047	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW 13537785984	CR
0 445 110 048	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW 13537785574	CR
0 445 110 049	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW OPEL 13537785983 93171107	CR
0 445 110 050	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VW 057130276	CR
0 445 110 051	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VW 057130276C	CR
0 445 110 052	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VW 057130276C	CR
0 445 110 053	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VW 057130276C 057130276E	CR
0 445 110 057	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6110701187	CR
0 445 110 055	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6110701187	CR
0 445 110 056	170,50	152,50	<i>142,50</i>	RENAULT 7700116046	CR
0 445 110 057	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CITRONE PEUGEOT SUZUKI 96387889 198080 15310-67G30	CR
0 445 110 058	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 059	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CHRYSLER 05066820AA	CR
0 445 110 060	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VW 057130276D	CR
0 445 110 061	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VW 057130276D	CR
0 445 110 062	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CITRONE PEUGEOT FIAT 198077 9640088780	CR
0 445 110 063	170,50	152,50	<i>142,50</i>	OPEL RENAULT 9110535 8200010075 7701474032	CR
0 445 110 064	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 3380027000 3380028040	CR
0 445 110 065	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VW 057130276G	CR
0 445 110 066	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VW 057130276G	CR
0 445 110 067	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR

0 445 110 068	170,50	152,50	<i>142,50</i>	FIAT 46787376 60816392	CR
0 445 110 069	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6110700887	CR
0 445 110 070	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6110700887	CR
0 445 110 071	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6110700987	CR
0 445 110 072	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6110700987	CR
0 445 110 073	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6280700287	CR
0 445 110 074	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6280700287	CR
0 445 110 075	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CITROEN PEUGEOT 96368523 96386523 198089 96414961	CR
0 445 110 076	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CITROEN PEUGEOT FIAT PSA 198085 96419451 9641742880	CR
0 445 110 077	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VOLVO 8627319	CR
0 445 110 078	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VOLVO 8658350 8627319 30777314	CR
0 445 110 080	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW 13537787234 13537787187	CR
0 445 110 081	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VW 062130201	CR
0 445 110 082	170,50	152,50	<i>142,50</i>	ISUZU 8-97262-559-1 8-97262-559-2 8-97262-559-3	CR
0 445 110 083	170,50	152,50	<i>142,50</i>	FIAT OPEL SUZUKI 55184536 55192096 15710-84E60	CR
0 445 110 084	170,50	152,50	<i>142,50</i>	RENAULT 8200084534 8200936736 8201043626	CR
0 445 110 085	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 086	170,50	152,50	<i>142,50</i>	RENAULT 8200095056	CR
0 445 110 087	170,50	152,50	<i>142,50</i>	OPEL 9112247 RENAULT 8200101135 8200549067	CR
0 445 110 088	170,50	152,50	<i>142,50</i>	FIAT 46796995	CR
0 445 110 089	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6680700887	CR
0 445 110 090	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6680700887	CR
0 445 110 091	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HUYNDAI 33800-4A000	CR
0 445 110 092	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HUYNDAI 33800-4A000	CR
0 445 110 093	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6280700387	CR
0 445 110 094	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6280700387	CR

0 445 110 095	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6130700587	CR
0 445 110 096	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6130700587	CR
0 445 110 097	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB6120700087	CR
0 445 110 098	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB6120700087	CR
0 445 110 099	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6110701387	CR
0 445 110 100	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6110701387	CR
0 445 110 101	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 3380027000 3380027100	CR
0 445 110 102	170,50	152,50	<i>142,50</i>	OPEL RENAULT 93190330 8200112289	CR
0 445 110 103	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6280700487	CR
0 445 110 104	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6280700487	CR
0 445 110 105	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6110701287	CR
0 445 110 106	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6110701287	CR
0 445 110 107	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6110701487	CR
0 445 110 108	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6110701487	CR
0 445 110 109	170,50	152,50	<i>142,50</i>	RENAULT 8200100696	CR
0 445 110 110	170,50	152,50	<i>142,50</i>	RENAULT 8200100272	CR
0 445 110 111	170,50	152,50	<i>142,50</i>	FIAT 73503097 55192534 55192489 55190808	CR
0 445 110 112	170,50	152,50	<i>142,50</i>	FIAT 55184535 55192488	CR
0 445 110 113	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VW 057130276H	CR
0 445 110 114	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VW 057130276H	CR
0 445 110 115	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6680700987	CR
0 445 110 116	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6680700987	CR
0 445 110 118	170,50	152,50	<i>142,50</i>	ISUZU OPEL 8-97300-091-0 97300091	CR
0 445 110 119	170,50	152,50	<i>142,50</i>	FIAT 73501140 73501139 55192948 55187291	CR
0 445 110 120	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6130700687	CR
0 445 110 121	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6130700687	CR

0 445 110 122	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW XXXX7788812 13537788954	CR
0 445 110 123	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6460700387	CR
0 445 110 124	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6460700387	CR
0 445 110 125	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VW 062130201A	CR
0 445 110 126	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 3380027900 3380027000	CR
0 445 110 127	170,50	152,50	<i>142,50</i>	RENAULT 8200198733	CR
0 445 110 128	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6480700087	CR
0 445 110 129	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6480700087	CR
0 445 110 130	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW 13537789573	CR
0 445 110 131	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW 13537789661 13537789670 13537787187	CR
0 445 110 132	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VW 057130277K	CR
0 445 110 133	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VW 057130277K	CR
0 445 110 134	170,50	152,50	<i>142,50</i>	RENAULT 8200121637 8200239421	CR
0 445 110 135	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CITROEN PEUGEOT PSA 96487862 1980A9 968786820	CR
0 445 110 136	170,50	152,50	<i>142,50</i>	PEUGEOT FORD CITROEN1980E5 1254398 96507606	CR
0 445 110 137	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6460700187	CR
0 445 110 138	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6460700187	CR
0 445 110 139	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6460700287	CR
0 445 110 140	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6460700287	CR
0 445 110 141	170,50	152,50	<i>142,50</i>	OPEL RENAULT 9109795 8200146357	CR
0 445 110 142	170,50	152,50	<i>142,50</i>	TOYOTA 23670-33020	CR
0 445 110 143	170,50	152,50	<i>142,50</i>	TOYOTA 23670-33020	CR
0 445 110 144	170,50	152,50	<i>142,50</i>	RENAULT 8200171173	CR
0 445 110 145	170,50	152,50	<i>142,50</i>	RENAULT 8200171162	CR
0 445 110 146	170,50	152,50	<i>142,50</i>	RENAULT 8200238528	CR
0 445 110 149	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW XXXX7790629 13537790630	CR

0 445 110 150	170,50	152,50	<i>142,50</i>	RENAULT 8200216412 8200228225	CR
0 445 110 141	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6120700287	CR
0 445 110 152	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6120700287	CR
0 445 110 153	170,50	152,50	<i>142,50</i>	TOYOTA 23670-0N010	CR
0 445 110 154	170,50	152,50	<i>142,50</i>	TOYOTA 23670-0N010	CR
0 445 110 155	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6480700187	CR
0 445 110 156	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6480700187	CR
0 445 110 157	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VW 057130277L	CR
0 445 110 158	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VW 057130277L 057130277M	CR
0 445 110 159	170,50	152,50	<i>142,50</i>	FIAT OPEL SCANIA 55191958 55192739 9379047 55192739	CR
0 445 110 160	170,50	152,50	<i>142,50</i>	RENAULT 8200283583 8200279059	CR
0 445 110 161	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW XXXX7790092 13537790093	CR
0 445 110 162	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6470700187	CR
0 445 110 163	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6470700187	CR
0 445 110 164	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW XXX7791518	CR
0 445 110 165	170,50	152,50	<i>142,50</i>	FIAT OPEL 55185577 55191957 55192741 5821110	CR
0 445 110 166	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6400700687 6400700787	CR
0 445 110 167	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6400700687 6400700787	CR
0 445 110 168	170,50	152,50	<i>142,50</i>	NISSAN 16600DB000 7701	CR
0 445 110 169	170,50	152,50	<i>142,50</i>	NISSAN 16600DC000 7701058110	CR
0 445 110 170	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6120700387	CR
0 445 110 171	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6120700387	CR
0 445 110 172	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HONDA 16450RDAE010	CR
0 445 110 173	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 174	170,50	152,50	<i>142,50</i>	GMC ISUZU OPEL 97363811 8-97363-811-0 98433635	CR
0 445 110 175	170,50	152,50	<i>142,50</i>	GMC ISUZU OPEL 97363812 8-97363-812-0 98433636	CR

0 445 110 176	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6480700287	CR
0 445 110 177	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6480700287 6480700487	CR
0 445 110 178	170,50	152,50	<i>142,50</i>	RENAULT 8200296279	CR
0 445 110 179	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6460700487	CR
0 445 110 180	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6460700487	CR
0 445 110 181	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6120700487	CR
0 445 110 182	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6120700487	CR
0 445 110 183	170,50	152,50	<i>142,50</i>	FIAT FORD OPEL 55197875 71794996 1538758 93183910	CR
0 445 110 184	170,50	152,50	<i>142,50</i>	RENAULT 8200317720	CR
0 445 110 185	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 338004A300 38004A350	CR
0 445 110 186	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 338004A100 338004A150	CR
0 445 110 187	170,50	152,50	<i>142,50</i>	FIAT 55191959 55192579 55221018	CR
0 445 110 188	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CITROEN FORD MAZDA 1980H3 1366613 YG03-13H50 96.548920.80A	CR
0 445 110 189	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6110701687 611070168706	CR
0 445 110 190	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6110701687	CR
0 445 110 191	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6470700087	CR
0 445 110 192	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6470700087	CR
0 445 110 193	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6480700387	CR
0 445 110 194	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6480700387 6470700087	CR
0 445 110 195	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6680701287	CR
0 445 110 196	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6680701287	CR
0 445 110 197	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6680701187	CR
0 445 110 198	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6680701187	CR
0 445 110 199	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6110701787	CR
0 445 110 200	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6110701787	CR
0 445 110 201	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6130700887	CR

0 445 110 202	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6130700887	CR
0 445 110 203	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CHRYISLER MB 05137254AB 6120700587	CR
0 445 110 204	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6120700587	CR
0 445 110 205	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6130700987	CR
0 445 110 206	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6130700987	CR
0 445 110 207	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6280700587	CR
0 445 110 208	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6280700587	CR
0 445 110 209	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW XXXX7790117 794435 13537794555	CR
0 445 110 210	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VW 057130277N	CR
0 445 110 211	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VW 057130277N	CR
0 445 110 212	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW XXXX7794434 7791545 13537794919	CR
0 445 110 213	170,50	152,50	<i>142,50</i>	ALFA FIAT 55198219 55192740 55198219	CR
0 445 110 214	170,50	152,50	<i>142,50</i>	TOYOTA 23670-0N020	CR
0 445 110 215	170,50	152,50	<i>142,50</i>	TOYOTA 23670-33010B 23670-33030	CR
0 445 110 216	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW 13537793836 13537794334	CR
0 445 110 217	170,50	152,50	<i>142,50</i>	JEEP 5142811AA	CR
0 445 110 218	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CHRYISLER 5142811AA	CR
0 445 110 219	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW 13537793030	CR
0 445 110 220	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 221	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VW 15062049F	CR
0 445 110 222	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 33800-2A100	CR
0 445 110 223	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 33800-2A100	CR
0 445 110 224	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6120700787	CR
0 445 110 225	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6120700787	CR
0 445 110 226	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 227	170,50	152,50	<i>142,50</i>	TOYOTA 23670-366F0 23670-33040	CR

0 445 110 228	170,50	152,50	<i>142,50</i>	RENAULT 8200357359	CR
0 445 110 229	170,50	152,50	<i>142,50</i>	RENAULT 8200381629	CR
0 445 110 230	170,50	152,50	<i>142,50</i>	RENAULT 8200389369 SUZUKI 15310-67JG0	CR
0 445 110 231	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 33800-4A400	CR
0 445 110 232	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 33800-4A400	CR
0 445 110 233	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6460700687	CR
0 445 110 234	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6460700687	CR
0 445 110 235	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HONDA 16450RMAXE000	CR
0 445 110 236	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6460700787	CR
0 445 110 237	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6460700787	CR
0 445 110 238	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CITROEN FORD 1980H2 96596666 3M5Q9F593HB 1347283	CR
0 445 110 239	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 240	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 241	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 242	170,50	152,50	<i>142,50</i>	ALFA 55198219 55198218 OPEL 55198218	CR
0 445 110 243	170,50	152,50	<i>142,50</i>	ALFA 55198217 55196294	CR
0 445 110 244	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 33800-27400	CR
0 445 110 245	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 33800-27400	CR
0 445 110 246	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 247	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI IVECO 504380470 504088823	CR
0 445 110 248	170,50	152,50	<i>142,50</i>	FORD MAZDA WE0113H50A WE01-13-H50	CR
0 445 110 249	170,50	152,50	<i>142,50</i>	FORD MAZDA WLAA13H50 WLAA-13-H50	CR
0 445 110 250	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VOLVO 30637375 30731567 30750283 30750282	CR
0 445 110 251	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CITROEN PEUGEOT 96565889 1980K2	CR
0 445 110 252	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 33800-27800	CR
0 445 110 253	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 33800-27800	CR

0 445 110 254	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 33800-2A400	CR
0 445 110 255	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 33800-4A100	CR
0 445 110 256	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 33800-2A400	CR
0 445 110 257	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 33800-27400 33800-27400	CR
0 445 110 258	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 33800-27400	CR
0 445 110 259	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CITROEN FORD 1980J3 5M5Q9F593AA 1425514	CR
0 445 110 260	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MAHINDRA 0305BC0401N	CR
0 445 110 261	170,50	152,50	<i>142,50</i>	RENAULT 8200484408 8200444808	CR
0 445 110 262	170,50	152,50	<i>142,50</i>	TOYOTA 23670-0N030 23670-0N040	CR
0 445 110 263	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6460700487	CR
0 445 110 264	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6460700487	CR
0 445 110 265	170,50	152,50	<i>142,50</i>	NISSAN OPEL 16600-0000D 93189952	CR
0 445 110 266	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW ROVER 13537785573 13537785984	CR
0 445 110 267	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6390700287	CR
0 445 110 268	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6390700287 6390700487	CR
0 445 110 269	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VW OPEL 96440397 15062057F	CR
0 445 110 270	170,50	152,50	<i>142,50</i>	OPEL 96440397	CR
0 445 110 271	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CITROEN PEUGEOT 96589498	CR
0 445 110 273	170,50	152,50	<i>142,50</i>	FIAT IVECO 504088755 504377671	CR
0 445 110 274	170,50	152,50	<i>142,50</i>	KIA 33800-4A500	CR
0 445 110 275	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 33800-4A500 OPEL 55200259	CR
0 445 110 276	170,50	152,50	<i>142,50</i>	ALFA FIAT OPEL SUZUKI 55200259 15710-79J50 5522101F	CR
0 445 110 277	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 33800-4A600	CR
0 445 110 278	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 33800-4A600	CR
0 445 110 279	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 33800-4A100	CR
0 445 110 280	170,50	152,50	<i>142,50</i>	RENAULT 8200535108 8200606383	CR

0 445 110 281	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CITROEN 96542405 1980K7	CR
0 445 110 282	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CITROEN PEUGEOT 96596666	CR
0 445 110 283	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 33800-4A300 338004A350	CR
0 445 110 284	170,50	152,50	<i>142,50</i>	NISSAN 16600MA70A	CR
0 445 110 285	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CITROEN FORD PEUGEOT 96589498 6M5Q9F593AA	CR
0 445 110 286	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VW 15062055FF 50601330	CR
0 445 110 287	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VW 15062053F	CR
0 445 110 288	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HONDA 16450-RSR-E01 16450R06AE003	CR
0 445 110 289	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW 13537798446 XXXX4741061 13537812881	CR
0 445 110 290	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 33800-27900 33800-21900	CR
0 445 110 291	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 292	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 293	170,50	152,50	<i>142,50</i>	GREAT WALL 1112100-E06	CR
0 445 110 294	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6460701287	CR
0 445 110 295	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6460701287	CR
0 445 110 296	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HONDA 16450RMAE020	CR
0 445 110 297	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CITROEN PEUGEOT 1980K9 9662002680	CR
0 445 110 298	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VOLVO 30777526	CR
0 445 110 299	170,50	152,50	<i>142,50</i>	ALFA FIAT OPEL 55209382 55221024 55221024	CR
0 445 110 300	170,50	152,50	<i>142,50</i>	ALFA FIAT 55206704 55196442 55206704	CR
0 445 110 301	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VW 15062054F	CR
0 445 110 302	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6600700387	CR
0 445 110 303	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6060700387	CR
0 445 110 304	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CHERY 481A1112011BA	CR
0 445 110 305	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 306	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 33800-4A000	CR

0 445 110 307	170,50	152,50	<i>142,50</i>	KOMATSU 6271113100	CR
0 445 110 308	170,50	152,50	<i>142,50</i>	ALFA FIAT 55208183	CR
0 445 110 309	170,50	152,50	<i>142,50</i>	LOMBARDINI 50100900	CR
0 445 110 310	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MAHINDRA 0305BM0071N	CR
0 445 110 311	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CITROEN PEUGEOT 1980L1	CR
0 445 110 312	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 313	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 315	170,50	152,50	<i>142,50</i>	NISSAN 16600VZ20A	CR
0 445 110 316	170,50	152,50	<i>142,50</i>	SUZUKI 15710-86J20	CR
0 445 110 317	170,50	152,50	<i>142,50</i>	XINCHEN DK4A-1112010	CR
0 445 110 318	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 319	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 33800-2A900	CR
0 445 110 320	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 33800-2A900	CR
0 445 110 321	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 322	170,50	152,50	<i>142,50</i>	FIAT LANCIA 55214192 55209803	CR
0 445 110 323	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6400701187	CR
0 445 110 324	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6400701187	CR
0 445 110 325	170,50	152,50	<i>142,50</i>	OPEL 55566498 93195389	CR
0 445 110 326	170,50	152,50	<i>142,50</i>	OPEL 55564218	CR
0 445 110 327	170,50	152,50	<i>142,50</i>	OPEL 55566050	CR
0 445 110 328	170,50	152,50	<i>142,50</i>	RENAULT 8200784019	CR
0 445 110 329	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 33800-27750	CR
0 445 110 330	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 33800-27750	CR
0 445 110 331	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 332	170,50	152,50	<i>142,50</i>	GREAT WALL 1112100-E05	CR
0 445 110 333	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR

0 445 110 334	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 335	170,50	152,50	<i>142,50</i>	JENS 1100200FA040	CR
0 445 110 336	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 337	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 338	170,50	152,50	<i>142,50</i>	RENAULT 8200839859 166093915R	CR
0 445 110 339	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CITROEN PEUGEOT 1980EJ	CR
0 445 110 340	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CITROEN FORD 1980S5 1696927	CR
0 445 110 341	170,50	152,50	<i>142,50</i>	ALFA FIAT 55218785 55218067	CR
0 445 110 342	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MAHINDRA 0305BD1031N	CR
0 445 110 343	170,50	152,50	<i>142,50</i>	JENS 1100200FA080	CR
0 445 110 344	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 345	170,50	152,50	<i>142,50</i>	YANGCHAI 2014355	CR
0 445 110 346	170,50	152,50	<i>142,50</i>	QUANCHAI 4D22E41000	CR
0 445 110 347	170,50	152,50	<i>142,50</i>	QUANCHAI 4D22E41000	CR
0 445 110 348	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 349	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VOLVO 3883364	CR
0 445 110 350	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 351	170,50	152,50	<i>142,50</i>	FIAT FORD 55219886 1723813	CR
0 445 110 352	170,50	152,50	<i>142,50</i>	FORD 9M5Q9F593AA 1633633	CR
0 445 110 353	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 354	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CHEVROLET 12625220 12650509	CR
0 445 110 355	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 356	170,50	152,50	<i>142,50</i>	YUCHAI FC700-1112100-A38	CR
0 445 110 357	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 358	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 359	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR

0 445 110 360	170,50	152,50	<i>142,50</i>	DONGFENG 40100DE001	CR
0 445 110 361	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 362	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 363	170,50	152,50	<i>142,50</i>	JMC 9P2-9K546-AA	CR
0 445 110 364	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 365	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 366	170,50	152,50	<i>142,50</i>	FOTON E048632000009	CR
0 445 110 367	170,50	152,50	<i>142,50</i>	FOTON E048632000009	CR
0 445 110 368	170,50	152,50	<i>142,50</i>	SEAT SKODA 03L130277J	CR
0 445 110 369	170,50	152,50	<i>142,50</i>	SEAT SKODA 03L130277J	CR
0 445 110 370	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 371	170,50	152,50	<i>142,50</i>	ISUZU 6L15-300-048-OE	CR
0 445 110 372	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 373	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI 33800-2F300	CR
0 445 110 374	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CUMMINS HYUNDAI 5258774 33800-2F300	CR
0 445 110 375	170,50	152,50	<i>142,50</i>	OPEL RENAULT 93168212 4420518 8200912052	CR
0 445 110 376	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CUMMINS 5285744	CR
0 445 110 377	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6400701287	CR
0 445 110 378	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 6400701287	CR
0 445 110 379	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 380	170,50	152,50	<i>142,50</i>	GONOW 1112300-40300	CR
0 445 110 381	170,50	152,50	<i>142,50</i>	FENDT V837073240	CR
0 445 110 382	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW 13537810702 13537810703 XXXX4739997	CR
0 445 110 383	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 384	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 385	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR

0 445 110 386	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 387	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 388	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 389	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 390	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 391	170,50	152,50	<i>142,50</i>	ALFA FIAT 55198218 55221020	CR
0 445 110 392	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 393	170,50	152,50	<i>142,50</i>	OPEL 55564969	CR
0 445 110 394	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 395	170,50	152,50	<i>142,50</i>	FAW 1112100B35	CR
0 445 110 396	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 397	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 398	170,50	152,50	<i>142,50</i>	SUZUKI 15710-68200	CR
0 445 110 400	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VM 3506220F	CR
0 445 110 401	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW XXX8506902 13538506903	CR
0 445 110 402	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 403	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 404	170,50	152,50	<i>142,50</i>	GREAT WALL 1112100-E06-A1	CR
0 445 110 407	170,50	152,50	<i>142,50</i>	GREAT WALL 11121100-E06-A1	CR
0 445 110 408	170,50	152,50	<i>142,50</i>	AGCO 837073240	CR
0 445 110 409	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 410	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI KIA 33800-2A960 33800-2A800	CR
0 445 110 411	170,50	152,50	<i>142,50</i>	HYUNDAI KIA 33800-2A960 33800-2A800	CR
0 445 110 412	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 413	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 414	170,50	152,50	<i>142,50</i>	RENAULT 166105302R	CR

0 445 110 415	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 416	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 417	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 418	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CITROEN FIAT IVECO 1609097280 504389548	CR
0 445 110 419	170,50	152,50	<i>142,50</i>	FIAT 552339550	CR
0 445 110 420	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CHERY 372A-1112011	CR
0 445 110 421	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 422	170,50	152,50	<i>142,50</i>	IVECO 97301878	CR
0 445 110 423	170,50	152,50	<i>142,50</i>	OPEL 55577668	CR
0 445 110 424	170,50	152,50	<i>142,50</i>	OPEL 12625220	CR
0 445 110 425	170,50	152,50	<i>142,50</i>	OPEL 55577044	CR
0 445 110 426	170,50	152,50	<i>142,50</i>	FAW 1112100-B35	CR
0 445 110 427	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 428	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 429	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VW 032130277N	CR
0 445 110 430	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VM 35062008F	CR
0 445 110 431	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 432	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 433	170,50	152,50	<i>142,50</i>	UD TRUCK 16600LC30A	CR
0 445 110 434	170,50	152,50	<i>142,50</i>	FAW 1112010-470	CR
0 445 110 435	170,50	152,50	<i>142,50</i>	FIAT IVECO 504386427	CR
0 445 110 436	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 437	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VW 03L130277N	CR
0 445 110 438	170,50	152,50	<i>142,50</i>	TATA 252701160140	CR
0 445 110 439	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 441	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR

0 445 110 442	170,50	152,50	<i>142,50</i>	GREAT WALL 1100100-ED01B	CR
0 445 110 443	170,50	152,50	<i>142,50</i>	GREAT WALL 1100100-ED01B	CR
0 445 110 444	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 445	170,50	152,50	<i>142,50</i>	FORSTINGER E049332000035	CR
0 445 110 446	170,50	152,50	<i>142,50</i>	FORSTINGER E049332000035	CR
0 445 110 447	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 448	170,50	152,50	<i>142,50</i>	QUICK 3408522510001	CR
0 445 110 449	170,50	152,50	<i>142,50</i>	QUICK 3408522510001	CR
0 445 110 450	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 451	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MINI 32K6100010	CR
0 445 110 454	170,50	152,50	<i>142,50</i>	LMC 11112100ABA	CR
0 445 110 455	170,50	152,50	<i>142,50</i>	KHD 04123872	CR
0 445 110 457	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CASE IVECO 5801470098	CR
0 445 110 460	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 461	170,50	152,50	<i>142,50</i>	JMC AN3-9K546-AA	CR
0 445 110 462	170,50	152,50	<i>142,50</i>	GONOW 1112300-110305	CR
0 445 110 463	170,50	152,50	<i>142,50</i>	YANMAR 129A0053100	CR
0 445 110 464	170,50	152,50	<i>142,50</i>	YANMAR 129A0153100	CR
0 445 110 465	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 466	170,50	152,50	<i>142,50</i>	JAC 1100200FA130	CR
0 445 110 467	170,50	152,50	<i>142,50</i>	NISSAN 166002DB4A	CR
0 445 110 468	170,50	152,50	<i>142,50</i>	AUDI SEAT SKODA VW 04L130277AC 04L130277AD	CR
0 445 110 469	170,50	152,50	<i>142,50</i>	SKODA,VW 04L130277AC 04L130277AD	CR
0 445 110 470	170,50	152,50	<i>142,50</i>	AUDI SEAT SKODA VW 04L130277AE 04L130277K 04L130277C	CR
0 445 110 471	170,50	152,50	<i>142,50</i>	AUDI SEAT SKODA VW 04L130277AE 04L130277K 04L130277C	CR
0 445 110 472	170,50	152,50	<i>142,50</i>	AUDI SEAT SKODA VW 04L130277A 04L130277AD	CR

0 445 110 473	170,50	152,50	<i>142,50</i>	AUDI SEAT SKODA VW 04L130277A 04L130277AD	CR
0 445 110 474	170,50	152,50	<i>142,50</i>	AUDI SEAT SKODA VW 04L130277E	CR
0 445 110 475	170,50	152,50	<i>142,50</i>	AUDI SEAT SKODA VW 04L130277E 04L130277AK	CR
0 445 110 476	170,50	152,50	<i>142,50</i>	AUDI SEAT SKODA VW 04L130277G	CR
0 445 110 477	170,50	152,50	<i>142,50</i>	AUDI SEAT SKODA VW 04L130277G 04L130277AJ	CR
0 445 110 478	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW 43537810702 13537810703 13538572474	CR
0 445 110 479	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW XXXX7810702	CR
0 445 110 480	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW XXXX7810702	CR
0 445 110 481	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 482	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 483	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 484	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 485	170,50	152,50	<i>142,50</i>	RENAULT 166008399R 16608399R	CR
0 445 110 486	170,50	152,50	<i>142,50</i>	YUNCHAI FG200-1112100-A38	CR
0 445 110 487	170,50	152,50	<i>142,50</i>	YUNCHAI FBC00-1112100-A38	CR
0 445 110 488	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 489	170,50	152,50	<i>142,50</i>	FORD CV8Q-9F593AA 1745052	CR
0 445 110 490	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 491	170,50	152,50	<i>142,50</i>	NISSAN 16600MD20A	CR
0 445 110 492	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 493	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 494	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 495	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 496	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 497	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 498	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR

0 445 110 499	170,50	152,50	<i>142,50</i>	KHD 04132054 04132002	CR
0 445 110 502	170,50	152,50	<i>142,50</i>	UAZ 51432.1112010	CR
0 445 110 503	170,50	152,50	<i>142,50</i>	BMW XXXX8515060 1353851506	CR
0 445 110 506	170,50	152,50	<i>142,50</i>	KUBOTA 1J80153051	CR
0 445 110 507	170,50	152,50	<i>142,50</i>	YANMAR 129E0053100	CR
0 445 110 508	170,50	152,50	<i>142,50</i>	YANMAR 129E0153100	CR
0 445 110 509	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 510	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 511	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 512	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 513	170,50	152,50	<i>142,50</i>	KHD 04132001 04132055	CR
0 445 110 514	170,50	152,50	<i>142,50</i>	KHD 04123874	CR
0 445 110 515	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 516	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 517	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 518	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 519	170,50	152,50	<i>142,50</i>	MB 4000700187	CR
0 445 110 520	170,50	152,50	<i>142,50</i>	CITROEN 1609097280 5801483286	CR
0 445 110 521	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 522	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VM 35062016F	CR
0 445 110 524	170,50	152,50	<i>142,50</i>	VM 35062015F	CR
0 445 110 525	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 526	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 527	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 528	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR
0 445 110 529	170,50	152,50	<i>142,50</i>	-----	CR

0 445 110 530	170,50	152,50	142,50	BMW 13538506548 XXXX4746270	CR
0 445 110 531	170,50	152,50	142,50	-----	CR
0 445 110 532	170,50	152,50	142,50	HONDA 16450-RZ0-G010	CR
0 445 110 533	170,50	152,50	142,50	-----	CR
0 445 110 534	170,50	152,50	142,50	-----	CR
0 445 110 537	170,50	152,50	142,50	-----	CR
0 445 110 538	170,50	152,50	142,50	-----	CR
0 445 110 539	170,50	152,50	142,50	JMC CN1-9K546-A1A	CR
0 445 110 540	170,50	152,50	142,50	IVECO 5801569141	CR
0 445 110 541	170,50	152,50	142,50	-----	CR
0 445 110 542	170,50	152,50	142,50	-----	CR
0 445 110 544	170,50	152,50	142,50	-----	CR
0 445 110 545	170,50	152,50	142,50	-----	CR
0 445 110 548	170,50	152,50	142,50	-----	CR
0 445 110 549	170,50	152,50	142,50	-----	CR
0 445 110 552	170,50	152,50	142,50	-----	CR

Dotajs cēnu piedāvājums attiecas tikai remontam kurš tiek veikts ievērojot visus rūpnīcas prasības.

Данное ценовое предложение относится к ремонту который производится соблюдая все заводские требования.

This quotation refers to the repair which is made in compliance with all requirements of the factory.

Jā agregatam demontāžas vai eksplūatacījas laika rodas mehāniskie bojājumi (korpusu,magnētu vai citu daļu), cena uz remontu var mainīties atkarība no bojājumiem.

Если у агрегата во время демонтажа либо во время эксплуатации появляются механические повреждения (корпуса,магнита либо других деталей), цена на ремонт может измениться в зависимости от повреждений.

If the unit during the removal or during operation there are mechanical damage (housing, magnet or other details), the price of the repair can vary depending on the damage.

+371 26620515; +371 26604220 info@dizeluserviss.lv

LV 40003643295

Ganību dambis 30D, Rīga, LV-1005 Latvija

A/S SWEDBANK HABALV22 LV14HABA0551033291717