



DIESEL CENTRE

Rīga, Ganību dambis 30D

Mob: +371 26620515

Mob: +371 26604220

Fakss: +371 67698868

E-mail: service@dizeluserviss.lv

www.dizeluserviss.lv

-Vieglo automašīnu degvielas sistēmu
remonts un diagnostika

-Kravas automašīnu degvielas sistēmas
remonts un diagnostika

-Traktoru, lauksaimniecības un speciālās tehnikas
degvielas sistēmas remonts un diagnostika

INJECTOR NUMBER BOSCH	PRICE standarts	PRICE discount 1	PRICE discount 2	USING, OE NUMBER	KODE
0 414 720 001	262,50	252,50	242,50	-----	UIS/PDE
0 414 720 002	262,50	252,50	242,50	VW 038130073	UIS/PDE
0 414 720 003	262,50	252,50	242,50	VW 038130073	UIS/PDE
0 414 720 004	262,50	252,50	242,50	VW 045130073	UIS/PDE
0 414 720 005	262,50	252,50	242,50	VW 038130073D	UIS/PDE
0 414 720 006	262,50	252,50	242,50	VW 045130073B	UIS/PDE
0 414 720 007	262,50	252,50	242,50	VW 038130073F	UIS/PDE
0 414 720 008	262,50	252,50	242,50	VW 038130073A	UIS/PDE
0 414 720 009	262,50	252,50	242,50	VW 045130073F	UIS/PDE
0 414 720 010	262,50	252,50	242,50	VW 045130073B	UIS/PDE
0 414 720 011	262,50	252,50	242,50	VW 045130073C	UIS/PDE
0 414 720 012	262,50	252,50	242,50	VW 045130073D	UIS/PDE
0 414 720 013	262,50	252,50	242,50	VW 038130073G	UIS/PDE

0 414 720 014	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW FORD 1100987 XM219A543AA 038130073H	UIS/PDE
0 414 720 015	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073J	UIS/PDE
0 414 720 016	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 045130073J	UIS/PDE
0 414 720 017	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073K	UIS/PDE
0 414 720 018	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073R	UIS/PDE
0 414 720 019	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073Q	UIS/PDE
0 414 720 021	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073AB	UIS/PDE
0 414 720 022	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073L	UIS/PDE
0 414 720 023	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073AD	UIS/PDE
0 414 720 024	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073N	UIS/PDE
0 414 720 025	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073P	UIS/PDE
0 414 720 028	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073AA	UIS/PDE
0 414 720 029	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073AC FORD YM219A543AA	UIS/PDE
0 414 720 030	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 045130073D	UIS/PDE
0 414 720 031	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 045130073Q	UIS/PDE
0 414 720 033	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 045130073AB	UIS/PDE
0 414 720 034	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 045130073AA	UIS/PDE
0 414 720 035	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 045130073T	UIS/PDE
0 414 720 036	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073AH	UIS/PDE
0 414 720 037	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073AJ	UIS/PDE
0 414 720 038	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073AU	UIS/PDE
0 414 720 039	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073AL	UIS/PDE
0 414 720 083	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 095130073AB	UIS/PDE
0 414 720 084	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 045130073AA	UIS/PDE
0 414 720 085	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 045130073T	UIS/PDE
0 414 720 086	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW FORD 1206322 XM219A543AB 038130073AH	UIS/PDE

0 414 720 087	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073AJ	UIS/PDE
0 414 720 088	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW FORD RMYM219A543AA 1131977 11311855 1206303 038130073AK	UIS/PDE
0 414 720 089	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073AL	UIS/PDE
0 414 720 115	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073AG	UIS/PDE
0 414 720 121	262,50	252,50	<i>242,50</i>	-----	UIS/PDE
0 414 720 124	262,50	252,50	<i>242,50</i>	-----	UIS/PDE
0 414 720 131	262,50	252,50	<i>242,50</i>	-----	UIS/PDE
0 414 720 200	262,50	252,50	<i>242,50</i>	-----	UIS/PDE
0 414 720 201	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073Q	UIS/PDE
0 414 720 203	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 045130073R	UIS/PDE
0 414 720 204	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073Q	UIS/PDE
0 414 720 205	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 045130073L	UIS/PDE
0 414 720 206	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073S	UIS/PDE
0 414 720 207	262,50	252,50	<i>242,50</i>	-----	UIS/PDE
0 414 720 208	262,50	252,50	<i>242,50</i>	-----	UIS/PDE
0 414 720 209	262,50	252,50	<i>242,50</i>	-----	UIS/PDE
0 414 720 210	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 07Z130073D 07Z130073F 07Z130073FX	UIS/PDE
0 414 720 211	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 070130073K	UIS/PDE
0 414 720 213	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073AQ	UIS/PDE
0 414 720 214	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073AR	UIS/PDE
0 414 720 215	262,50	252,50	<i>242,50</i>	-----	UIS/PDE
0 414 720 216	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073BA 038130079F	UIS/PDE
0 414 720 217	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 07Z130073G	UIS/PDE
0 414 720 218	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073AE	UIS/PDE
0 414 720 220	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 07Z130073H 07Z130073HX	UIS/PDE
0 414 720 221	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073AP	UIS/PDE

0 414 720 222	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073BC	UIS/PDE
0 414 720 223	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073BF	UIS/PDE
0 414 720 224	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073AS 038130079J	UIS/PDE
0 414 720 225	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 07Z130073K 07Z130073KX	UIS/PDE
0 414 720 226	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073BD	UIS/PDE
0 414 720 227	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073BB	UIS/PDE
0 414 720 228	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 070130073N	UIS/PDE
0 414 720 229	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073BJ	UIS/PDE
0 414 720 230	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073BH	UIS/PDE
0 414 720 231	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073BE	UIS/PDE
0 414 720 232	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073BR	UIS/PDE
0 414 720 260	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 07Z130073FX 07Z130073F 07Z130073D	UIS/PDE
0 414 720 265	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073AG	UIS/PDE
0 414 720 266	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW FORD 1253765 3M219A543AA 038130079F 038130073BA	UIS/PDE
0 414 720 270	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 07Z130073HX 07Z130073H	UIS/PDE
0 414 720 271	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073AP	UIS/PDE
0 414 720 272	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073BC	UIS/PDE
0 414 720 273	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073BF	UIS/PDE
0 414 720 275	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 07Z130073KX 07Z130073K	UIS/PDE
0 414 720 276	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073BD	UIS/PDE
0 414 720 277	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073BB	UIS/PDE
0 414 720 278	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 070130073N	UIS/PDE
0 414 720 279	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073BJ	UIS/PDE
0 414 720 280	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073BH	UIS/PDE
0 414 720 282	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW038130073BR	UIS/PDE
0 414 720 300	262,50	252,50	<i>242,50</i>	-----	UIS/PDE

0 414 720 301	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 07Z130073S	UIS/PDE
0 414 720 302	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073BK	UIS/PDE
0 414 720 303	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073BL	UIS/PDE
0 414 720 304	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073BM	UIS/PDE
0 414 720 305	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 07Z130073S	UIS/PDE
0 414 720 306	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073BK	UIS/PDE
0 414 720 307	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073BL	UIS/PDE
0 414 720 308	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073BM	UIS/PDE
0 414 720 309	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 07Z130073N	UIS/PDE
0 414 720 310	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 070130073R	UIS/PDE
0 414 720 311	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 07Z130073T	UIS/PDE
0 414 720 312	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073BQ	UIS/PDE
0 414 720 313	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073BN	UIS/PDE
0 414 720 314	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073BP	UIS/PDE
0 414 720 320	262,50	252,50	<i>242,50</i>	-----	UIS/PDE
0 414 720 359	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 07Z130073N	UIS/PDE
0 414 720 360	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 070130073R	UIS/PDE
0 414 720 361	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 07Z130073T	UIS/PDE
0 414 720 362	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073BQ	UIS/PDE
0 414 720 363	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073BN	UIS/PDE
0 414 720 364	262,50	252,50	<i>242,50</i>	VW 038130073BP	UIS/PDE
0 414 720 400	275,50	262,50	<i>252,50</i>	-----	UIS/PDE
0 414 720 401	275,50	262,50	<i>252,50</i>	VW 03G130073	UIS/PDE
0 414 720 402	275,50	262,50	<i>252,50</i>	VW 03G130073B	UIS/PDE
0 414 720 403	275,50	262,50	<i>252,50</i>	VW 03G130073B	UIS/PDE
0 414 720 404	275,50	262,50	<i>252,50</i>	MITSUBISHI MN980235 VW 03G130073G 03G130073GX	UIS/PDE

0 414 720 453	275,50	262,50	<i>252,50</i>	VW 03G130073B	UIS/PDE
0 414 720 454	275,50	262,50	<i>252,50</i>	VW 03G130073G 03G130073GX MITSUNISHI MN980235	UIS/PDE

Dotais cēnu piedāvājums attiecas tikai remontam kurš tiek veikts ievērojot visus rūpnīcas prasības.

Данное ценовое предложение относится к ремонту который производится соблюдая все заводские требования.

This quotation refers to the repair which is made in compliance with all requirements of the factory.

Jā agregatam demontāžas vai eksplūatacījas laikā rodas mehāniskie bojājumi (korpusu, magnētu vai citu daļu), cena uz remontu var mainīties atkarībā no bojājumiem.

Если у агрегата во время демонтажа либо во время эксплуатации появляются механические повреждения (корпуса, магнита либо других деталей), цена на ремонт может измениться в зависимости от повреждений.

If the unit during the removal or during operation there are mechanical damage (housing, magnet or other details), the price of the repair can vary depending on the damage.

SIA "SNE SERVISS"

+371 26620515; +371 26604220 info@dizeluserviss.lv

LV 40003643295

Ganību dambis 30D, Rīga, LV-1005 Latvija

A/S SWEDBANK HABALV22 LV14HABA0551033291717